

Especificação para tratamento de madeira – recuperação de móveis

Tratamento das peças – exemplo 1 – Peças em bom estado

Colocar produto exterminador de cupim e brocas

Deixar na cor natural da madeira- não escurecer os móveis.

Lixar com fino acabamento (com lixas gramatura 360)

Aplicar uma demão de selador e aguardar secagem.

Finalização do serviço deve ser feita com VERNIZ ACETINADO (PU) FOSCO – chamado também poliuretano bicomponente fosco em todas as peças. A depender do estado final, pode necessitar uma segunda demão de aplicação do verniz.

Tratamento das peças – exemplo 2 – Peças com madeira bem deterioradas

Colocar produto exterminador de cupim e brocas

Deixar na cor natural da madeira- não escurecer os móveis.

Lixar as partes (em madeira) para remoção total do revestimento já existente (com lixas gramatura 120/180);

Após a etapa acima aplicar uma demão de selador e aguardar a secagem, realizar outra vez lixamento (com lixas gramatura 260) e aplicar outra uma demão de selador, realizar novo lixamento (com lixas gramatura 360) e aplicar a primeira demão de poliuretano bicomponente fosco, realizar o ultimo lixamento (com lixas gramatura entre 400/600) e aplicar a segunda demão de poliuretano bicomponente fosco;

Finalização do serviço deve ser feita com VERNIZ ACETINADO (PU) FOSCO – chamado também poliuretano bicomponente fosco em todas as peças.

Sandra Makowiecky
Coordenadora do Museu da Escola Catarinense
UDESC

