

MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Contratação de serviço/mão-de-obra especializada para recuperação de 60 (sessenta) poltronas em madeira com assento rebatível, estofado revestido em corvin , da marca CIMO pertencente ao Museu da Escola Catarinense - MESC da UDESC.

Todos os materiais e ferramentas para a execução devem ser fornecidos pelo prestador do serviço e devem atender as determinações da **ABNT** e **Código de Defesa do Consumidor - CDC**.

O prazo de execução e entrega de todo o serviço é de até 180 em dias consecutivos, o local para entrega é no Museu da Escola Catarinense – MESC, localizado na Rua Saldanha Marinho, 196 Centro, Florianópolis/SC; telefone para contato 9183-0588.

Os serviços deverão ser executados por profissionais devidamente habilitados, abrangendo desde a reforma da poltrona até a instalação da mesma com perfeito e completo funcionamento.

Ficará a Contratada obrigada a refazer os trabalhos, caso estes não atenderem as especificações e qualidades determinadas por este documento e pela fiscalização feita durante o processo de reforma, bem como arcar com as despesas decorrentes dessas providências, ficando a etapa correspondente considerada não concluída até ser refeito o serviço impugnado.

Além disso, os materiais que não atenderem as especificações e qualidade desejada, também serão rejeitados pela fiscalização, não se admitindo como justificativa de atrasos, problemas na entrega e má qualidade dos materiais.

Especificações do objeto, uma cadeira contém:
01 Encosto (foto 01);



Foto 01: Encosto

Foto 01: Parte traseira do encosto

01 Assento revestido de couro em tom marrom (foto 02), com espuma em 01 chapa de madeira com o mesmo formato que este assento (foto 03);



Foto 02: Assento original



Foto 03: Chapa de madeira

02 apoios de braço (foto 04);



Foto 04: Representação lateral de um apoio de braço.

02 peças de ferro fundido que compõe o mecanismo para assento retrátil (segundo foto 05);



Foto 05: Representação de uma peça que compõe o mecanismo para assento retrátil


02 bases laterais que podem, ou não, ter acabamento no seu estado atual (segundo foto 06);



Foto 06: Representação de uma extremidade do módulo acabado

A quantidade total é de 60 poltronas, predominantemente divididas em 15 módulos de 04 poltronas (cada módulo) (Imagem 01).

Imagem 01: Vista frontal do módulo com 4 poltronas (sem escala)



Totalizando: 60 poltronas

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes abaixo,



que contém ações básicas e necessárias para realizar a reforma das poltronas, segundo se estado atual das mesmas:

- 1) Realizar a desmontagem das poltronas para a melhor realização do lixamento de todas as partes;
- 2) Realizar a retirada do corvim e espuma existente nos assentos das poltronas, assim como todo o revestimento existente, mantendo apenas a chapa de madeira já existente;
- 3) Lixar as partes (em madeira) integrantes da cadeira como assento, encosto, apoio de braços, acabamentos laterais e inferiores para remoção total do revestimento já existente (com lixas gramatura 120/180);
- 4) Após a etapa acima aplicar uma demão de selador e aguardar a secagem, realizar outra vez lixamento (com lixas gramatura 260) e aplicar outra uma demão de selador, realizar novo lixamento (com lixas gramatura 360) e aplicar a primeira demão de poliuretano bicomponente fosco, realizar o ultimo lixamento (com lixas gramatura entre 400/600) e aplicar a segunda demão de poliuretano bicomponente fosco;
- 5) Após a retirada do revestimento de assento, caso se faça necessário, substituir a chapa de compensado interna com 2 cm de espessura, que servirá de estrutura para a nova espuma, (está chapa deverá atender o tamanho adequado ao assento existente e ser preferencialmente de mdf a prova d'água);
- 6) A nova espuma, que servirá de assento e que receberá o novo revestimento (couro sintético tipo corvin) deverá ter 10 (dez) cm de espessura e densidade D-33, e deverá ser colada com cola específica sobre a chapa de compensado interna de 2 cm.
- 7) Após a realização dos itens anteriores, revestir, segundo modelo original, o assento com corvin, cor "marrom" idêntico ao modelo fornecido, que deverá ter amostra aprovada pelo contratante, finalizando o assento com os devidos acabamentos, idênticos aos atuais.
- 8) Só após a realização da etapa de revestimento, o novo assento poderá ser fixado na chapa externa de 1 cm que fica aparente e possui a placa de patrimônio da UDESC.
- 9) Para os mecanismos de assento retrátil, todos, já retirados da chapa de madeira, deverão receber um processo de jateamento de areia. Em seguida deverão receber um processo de galvanização antiferrugem. Todos os parafusos utilizados para fixação dos mecanismos deverão ser de ferro galvanizado, obedecendo as bitolas existentes.





Ao término de todos os serviços cabe à empresa Contratada garantir o funcionamento ideal das poltronas, assim como, o atendimento de todas as especificações e processos contidos neste documento. Por último cabe a empresa contratada, a limpeza geral, com remoção total de detritos.

A garantia mínima do serviço deverá ser de 1 ano.



Rua Saldanha Marinho, 196 – Centro – Florianópolis – SC. CEP 88010-450
(48) 3225-8658 (48) 9183-0588 museudaescola@udesc.br
www.museudaescola.udesc.br

