





ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA
DIRETORIA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5.600 - Agrônômica - 88025-202
Florianópolis - SC - Fone: (48) 3953-2380 - FAX (48) 3953-2354

FICHA DE APROVAÇÃO		NÚMERO 01	DATA 06/08/13
LOCAL: MUSEU DA ESCOLA CATARINENSE - RUA SALDANHA MARINHO Nº196, CENTRO, FLORIANÓPOLIS (PROCESSO DE TOMBAMENTO Nº 013/1992)			
AMBIENTE 15			
			
PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO			
NOTAS DE FISCALIZAÇÃO			
A fiscalização da Fundação Catarinense de Cultura (FCC), no dia 26 de julho de 2013, constatou a remoção indevida do rodaforno do ambiente 15, contrariando a ficha de aprovação nº03, de 15 de julho de 2013 de todos os ambientes, no qual foi autorizada a remoção dos forros em péssimo estado de conservação, mas solicitava a conservação dos rodafornos. Assim, requiere-se que o rodaforno seja reinstalado imediatamente no local. Caso o elemento já tenha sido perdido, não se deve reproduzi-lo com base em dados imprecisos. A melhor opção é deixar sua recuperação para a obra de restauração do edifício, quando serão levantados dados suficientes para a sua reconstrução. Faz necessário, no entanto, a conservação da marcação da altura do rodaforno no reboco da parede. Como medida compensatória do dano causado, ao final da mostra, deve-se executar a desmontagem do sub-forro de gesso de um dos ambientes e a recuperação do forro de madeira encoberto, com a reconstrução de partes faltantes, a lixação, a imunização e nova pintura. A fiscalização da FCC deve ser informada de qual forro será recuperado. Convém realçar que os barrotes do assoalho superior do ambiente 15, agora aparentes com a retirada do forro, não devem receber pintura.			
			
Pode-se observar o rodaforno no dia 15 de julho.		Observa-se o ambiente sem forro e sem rodaforno no dia 26 de julho.	
TÉCNICO RESPONSÁVEL  Melina Valença Marcondes Matrícula 955512-9-01 Arquiteta		 Fabiano Teixeira dos Santos Arquiteto Mat. 0956275-3-01 Fundação Catarinense de Cultura	